

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
ГБОУ школы-интерната № 4  
г.о. Тольятти

Т.А.Чертогорова  
2020 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

Самарская область, Автозаводский район,  
г. Тольятти  
(наименование территориального образования  
субъекта РФ)

18.12.2020 г.-

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта объект образования

1.2. Адрес объекта: Самарская область, Автозаводский район г. Тольятти, ул.  
Маршала Жукова, 56

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 11581,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2900 кв.м

1.4. Год постройки здания 2002, последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование  
– согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 4 для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа  
Тольятти». ГБОУ школа-интернат № 4 г.о. Тольятти

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Самарская область,  
Автозаводский район г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 56

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная  
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,  
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,  
другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация общеобразовательных программ  
начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.  
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным  
пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые  
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): К, О, С, У

У Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): **330**

2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобус № 310; 91; 2; 214; 131; 137; 96 до остановки Музыкальная Школа и санаторий «Прилесье»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м

3.2.2 время движения (пешком): 5мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан *доступно частично для всех категорий инвалидов.*

Для решения вопросов доступности для **всех категорий инвалидов** необходимо на начальном этапе:

- установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи *в начале лестничного марша*
- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;
- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников;
- продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;
- разместить на сайте (страничке, стенде, памятке) учреждения информацию об оказываемых на объекте услугах и технологии оказания этих услуг МГН;
- направить обращение в Администрацию Автозаводского района о восстановлении целостности дороги проезда к учебному учреждению, по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя:

Положение (Правила или Политику) об организации доступности объекта и предоставляемых на нём услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в учреждении(организации);

назначение ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;

- должностные инструкции сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в учреждении;
- должностные инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте.

**Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями:**

**1. Территория прилегающая к зданию:**

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

**2. Вход в здание:**

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

**3. Пути движения внутри здания:**

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

**4.1. Зона оказания услуги:**

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

**4.2. Место приложения труда:**

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

**4.3. Жилые помещения:**

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

**5. Санитарно-гигиенические помещения:**

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

**6. Система информации на объекте:**

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

**Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:**

**1. Территория прилегающая к зданию:**

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

**2. Вход в здание:**

- установить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;
- установить анти скользящее покрытие на лестнице;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

**3. Пути движения внутри здания:**

- установить/заменить поручни на лестнице и вдоль стен согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р51261-99;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не

более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус;

- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки;
- обустроить зоны отдыха на всём пути движения.

#### 4.1. Зона оказания услуги:

- выделить зону для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу;
- установить специальное оборудование (*кресло-коляска*);
- установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания;
- установить/заменить поручни на лестнице для доступа на сцену СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;
- приобрести специализированную мебель в (*классы, аудитории*);
- установить рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальные держатели для костылей, трости ит.п.;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

#### 4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

#### 4.3. Жилые помещения:

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

#### 5. Санитарно-гигиенические помещения:

- необходимо оборудовать санитарно - гигиенические помещения на всех этажах здания, для чего необходимо установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины и вдоль стен;
- душевая должна быть оборудована ручным душем, настенными поручнями, в т.ч. вдоль стен и по ходу движения, а также кнопкой вызова помощи

- .

#### 6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

-

## **Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха:**

### 1. Территория прилегающая к зданию:

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

### 2. Вход в здание:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.

### 3. Пути движения внутри здания:

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

#### 4.1. Зона оказания услуги:

- установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля);
- организовать сурдо перевод при оказании услуг (по требованию);
- организовать оказание ситуационной помощи.

#### 4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

#### 4.3. Жилые помещения:

- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).

### 5. Санитарно-гигиенические помещения:

- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).

### 6. Система информации на объекте:

- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).

-

## **Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:**

### 1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

### 2. Вход в здание:

- установить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (уклон 1:12 или 1:20)
- установить/заменить поручни на существующем пандусе согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р51261-99;
- установить антискользящее покрытие на пандусе;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

### 3. Пути движения внутри здания:

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрытии не менее 5сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

#### 4.1. Зона оказания услуги:

- выделить зону оказания услуг на первом, как можно ближе к входу;
- необходимо приобрести специальное оборудование (*кресло-коляска*);
- приобрести специализированную мебель в (*классы, аудитории*);
- создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию;
- организовать свободную зону подхода к месту обслуживания (прилавочная форма обслуживания), ширина рабочего фронта не менее 1 м, высота от 0,8 до 0,85 м. пространство для ног высота 0,75 м глубина 0,5м;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

#### 4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

#### 4.3. Жилые помещения:

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

### 5. Санитарно-гигиенические помещения:

- оборудовать санитарно - гигиеническое помещение на первом этаже;
- установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м., обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины;
- душевая должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями; глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м.. Габариты зоны для душевой должны быть не менее 0,9x1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8x1,5 м.. Необходимо установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения.

### 6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

### **Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения:**

#### 1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля;
- разместить план размещения объектов на территории с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля.

#### 2. Вход в здание:

- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре,

на ручку входной двери и двери в тамбуре;

- установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре;

### 3. Пути движения внутри здания:

- нанести контрастную маркировку по периметру окна (*раздачи в столовой*);
- тактильные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма других категорий МГН, заменить на оказание ситуационной помощи на объекте;
- выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;
- установить звуковые маяки на пути следования;
- выделить место для собаки поводыря;
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

#### 4.1. Зона оказания услуги:

- приобрести специализированные пособия и ТСР в (*классы, аудитории*);
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

#### 4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

#### 4.3. Жилые помещения:

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

### 5. Санитарно-гигиенические помещения:

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения;
- в санитарном помещении необходимо установить поручни рядом с унитазом, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины и вдоль стен;
- душевая должна быть оборудована настенными поручнями, установить кнопку вызова помощи, установить поручни вдоль стен и по ходу движения.

### 6. Система информации на объекте:

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.



### 3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
2	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
3	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов услуг	Имеется
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента- помощника	Имеется
5	Предоставление услуги инвалидам сопровождением тьютора	Имеется
6	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	Имеется
7	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МОУ	Имеется
8	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей- инвалидов в ГБОУ	Имеется
9	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения	Имеется
10	Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.	Обеспечено

## Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)*
1	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	Разработка локальных актов
2	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	инструктаж, 1 раз в год (запись в журнал)
3	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Ситуационно, по мере необходимости
4	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Разработка локальных актов
5	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	Повышение квалификации учителей
6	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в ГБОУ	Увеличение доли детей –инвалидов, получающие дополнительное образование

### 4. Управленческое решение:

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта (проект)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг. мер-ия, тср,ремонт
2	Вход (входы) в здание	Орг. мер-ия, тср,ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Орг. мер-ия, тср,ремонт

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг. мер-ия, тср,ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Орг. мер-ия, тср,ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Орг. мер-ия, тср,ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.1. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг. мер-ия, тср,ремонт
2	Вход (входы) в здание	Орг. мер-ия, тср,ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мер-ия, тср,ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг. мер-ия, тср,ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Орг. мер-ия, тср,ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Орг. мер-ия, тср,ремонт

#### 4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до 2025года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг. мер-ия, тср,ремонт
2	Вход (входы) в здание	Орг. мер-ия, тср,ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мер-ия, тср,ремонт
4	Зона целевого назначения	Орг. мер-ия, тср,ремонт

	здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Орг. мер-ия, тср,ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Орг. мер-ия, тср,ремонт

В рамках исполнения Постановления Правительства РФ №297 «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная среда» 2011-2025 год».

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: на 1 этапе - ДП-И (К, О, С, Г, У), на 2 этапе - ДП-В (К, О, С, Г, У).

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Карта доступности объектов Самарской области (Геоинформационный портал Самарской области <http://geoportal.samregion.ru/minsocdem>)  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_ л.
2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_ л.
3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте: \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы: \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

**на территории объекта:** установить знак доступности учреждения;  
декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию;  
установить места для отдыха.

**на входной группе:** установить поручни с двух сторон с нетравмирующими окончаниями (закруглением), установить наружный подъемник.

**на путях передвижения:** создать места отдыха и ожидания; приобрести переносной пандус.

**в зоне оказания услуги:** определить долю мест для колясочников и долю мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата).

**в санитарных помещениях:** установить знак доступности помещения, создать тактильную направляющую полосу к кабине и писсуару (мужской туалет) осязаемую ногой или тростью, установить опорные поручни, крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см),

**по средствам информации и коммуникации на объекте:** установить визуальные средства информации о предоставлении услуг для инвалидов (надписи, указатели, пиктограммы, тактильные средства информации о предоставлении услуги), приобрести тектофоны, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами; установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

**Руководитель рабочей группы:**  
Специалист по ОТ

 Г.В. Письменюк

**Члены рабочей группы:**  
Завхоз

 А.Г. Паршина


Учитель СБО

 О.А. Гошина

**В том числе:**

Представитель общественной организации инвалидов



 Н.А. Шумакова

**I. Результаты обследования:  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		нетесть/ планс	№ на планс	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию		№ 3		<p><b>Вход №1 (центральный вход,ворота)</b> - отсутствует информация об объекте; - вход со ступеньки с трапа тротуара; - отсутствуетмнемосхема;</p> <p><b>Вход №2 (запасной, ворота)</b> - отсутствует информация об объекте; отсутствует навигация к доступномувходу.</p>	<b>К,О,С, Г,У</b>	<p>- оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов- колясочников, элементамиинформации об объекте <b>СП 59.13330.2016 п.5.1.1;</b> - разместить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м. от входа <b>СП 59.13330.2016 п.8.1.6;</b> разместить навигацию к доступномувходу</p>	<b>Ремонт ТСР, Орг.</b>

1.2	Путь (пути) движения на территории	№1;4		<p>-отсутствует навигация на территории объекта;</p> <p>- отсутствует схема размещения объектов на территории;</p> <p>- пути движения от входа на территорию до входа в здание не выделены и не продублированы тактильным наземным покрытием;</p> <p>- ширина пешеходного пути 6 м.</p>	<b>К,О,С, Г,У</b>	<p>- разместить план размещения объектов на территории;</p> <p>- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с <b>ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875, СП 59.13330.2016 п. 5.1.3;</b></p> <p>- выделить люки контрастным цветом; в местах пересечения пешеходных и транспортные путей, имеющих перепад высот более 0,015м,</p>	<b>Ремонт ТСР, Орг.</b>
1.3	Лестница (наружная)	есть		<p>Открытая лестница:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема ступеней</li> <li>• ширина проступи</li> <li>• поручни на высоте</li> <li>• рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)</li> <li>• контрастная окраска первой и последней ступени</li> </ul>			
1.4	Пандус (наружный)	нет					

1.5	Автостоянка и парковка	есть	№ 2	<p>- есть знак парковки для инвалидов отсутствует разметка выделенных мест</p> <p>- на стоянке для инвалидов;</p> <p>отсутствует разметка места для стоянки автомашины</p>	<p>- каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. СП <b>59.13330.2016 п.5.2.1.</b></p> <p>- СП</p> <p>- нанести разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0*3,6 м. СП <b>59.13330.2016 п. 5.2.4.</b></p>
	ОБЩИЕ требования к зоне				Должны быть предусмотрены условия



						<p>беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований <b>СП 42.13330;</b> Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированным и парковочными местами, остановками общественного транспорта <b>СП 59.13330.2016 п. 5.1.3.</b> Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территории прилегающей к зданию (участку)	Территория, прилегающая к зданию (участка):	УД	№	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

### Комментарий к заключению:

**\* указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**\*\*указывается один из вариантов:**

не нуждается;

ремонт  
(текущий,  
капитальный);  
индивидуальное  
решение  
с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Состояние доступности территории оценено, как частично доступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и

МГН, что не обеспечивает полноценного их нахождения их на объекте. Для обеспечения полной доступности необходимо создать систему информационной поддержки МГН на всех путях движения, восстановить целостность покрытия путей движения, оградить и выделить препятствия на путях движения. Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидам и МГН по участку к доступному входу в здание с учётом требований **СП 42.13330**. Установить (дополнительно) скамейки для мест отдыха и предусмотреть увеличение числа уличных фонарей в соответствии с требованиями **п.п.4.3.2.-4.3.3. СП59.13330.2016**.

Необходимо организовать ситуационную помощь через вызов персонала и оборудовать место ожидания помощи для инвалидов и МГН. Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;
  - закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
  - провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте;
- Данные мероприятия должны быть согласованы с общественной организацией инвалидов.



**Φοτο Νο 1**



**Φοτο Νο 2**



**Φοτο Νο 3**



**Φοτο Νο 4**

**I. Результаты обследования:  
2.Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		нет/есть/	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	№ 2		<p>- ширина марша лестницы <u>765 см</u> есть поручни на лестнице; - высота ступеней <u>16см.</u>; тактильные предупреждающие перед лестничным маршем; выделены краевые ступени марша лестницы; установлена кнопка вызова персонала; в наличии антискользящее покрытие;</p>	К.О,С,Г		<b>Ремонт, ТСР, Орг.</b>

2.2	Пандус (наружный)	есть	№5; 6	<p>Ширина- не менее 100 см. Уклон-П-1, не более 1/12 Высота одного подъема не более 80 см Разворотные площадки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• внизу</li> <li>• промежуточная с поворотом направления движения</li> </ul>	К. О	<p>- наружный пандус должен иметь уклон некруче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандусс уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;</p> <p>- длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандусаследует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5х1,5 м. Аналогичные площадки (не менее 1,5х1,5 м)</p>	<b>Ремонт, ТСР, Орг.</b>
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№ 1	<p>Высота- норматив не установлен Габариты площадки: ширина х глубина не менее 220х220</p>	К, О, С, У	<p>- поверхности покрытий входных площадок должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании СП 59.13330. 2016 п.</p>	<b>Ремонт, ТСР, Орг.</b>
2.4	Дверь (входная)	есть		<p>Габариты тамбура: глубина х ширина</p>	К, О, С, У	<p>- предусмотреть освещение всех участков зоны,</p>	

2.5	Тамбур	есть			Двери не распашные (Р), • ширина проема в свету <b>не менее 90 см</b> • высота порога наружного, внутреннего <b>не более 2,5 см</b>	<b>К, О, С, Г, У</b>	независимое от уличного освещения.	Установить Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А):
-----	--------	------	--	--	---	----------------------	------------------------------------	--

						<p>Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении СП <b>59.13330.2016 п. 6.2.19;</b> Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. <b>СП 59.13330.2016 п. 6.2.20;</b> Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.</p>	<p><b>Ремонт, ТСП, Орг.</b></p>
--	--	--	--	--	--	--	---

ОБЩИЕ требования  
к зоне



## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	(К, О, С, Г, У)			Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

### Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа (выхода) №3,4,5,6 оценено, как – доступно полностью избирательно Для обеспечения условной доступности, для обеспечения эвакуации категории (К,О) необходимо : установить комплексную информацию об объекте, оборудовать как минимум один из эвакуационных выходов пандусом.

Необходимо организовать ситуационную помощь через вызов персонала (переговорное устройство перед входом) и оборудовать место ожидания помощи для инвалидов и МГН.

Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:

-внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;

-закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;

-провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам

и МГН на объекте; Данные мероприятия должны быть согласованы с общественной организацией инвалидов.



Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7



Фото 8

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		нет/есть/	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор ,  Зона ожидания          Гардероб (раздевалка)	есть	№ 9,10          № 13; 14		<b>1 этаж:</b> - отсутствует цифровое обозначение; отсутствует выделенное место для собаки поводья; - отсутствует мнемосхема; - отсутствуют -- горизонтальные поручни вдоль стен; - места отдыха и ожидания для МГН невыделены; не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия, с нарушением слуха и с нарушением зрения	<b>К,О,С, Г,У</b>	- разместить на путях движения комплексную информацию (в т.ч. цветные и тактильные направляющие) со схемой расположения и функциональным назначением	<b>Ремонт; Орг. ТСР,</b>
3.2	Лестница	есть	№ 11				- при отсутствии лифтов ширина	<b>Ремонт; Орг.;</b>

							марша лестницы должнабыть не менее 1,35 м. СП <b>59.13330.2012 п. 5.2.10,</b> <b>согласно п.41</b> <b>Постановления</b> <b>Правительства РФ от</b> <b>26.12.2014 года</b> <b>№1521 (с изменениями</b> <b>на 07.12.2016 г.);</b>	<b>ТСР,</b>
3.3	Пандус	нет				<b>К,О,С, Г,У</b>	)	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть			Лифта нет Подъемник «Пума»	<b>К,О,С, Г,У</b>		
3.5	Дверь		№ 12					
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)							
	Общие требования к зоне					<b>К,О,С, Г,У</b>	Следует обеспечивать доступность для МГН во все вспомогательные помещения в учебно- тренировочных физкультурно- спортивных сооружениях: входные и рекреационные помещения (вестибюли, гардеробы, зоны отдыха, буфеты), блоки раздевальных,	

						<p>душевых и санузлов, тренерские и учебно-методические помещения, медико-реабилитационные помещения (медицинские комнаты, сауны, массажные и др.) СП 59.</p> <p><b>13330.2016 п. 8.5.4.</b></p> <p>Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.</p> <p>Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу СП 59.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p><b>13330.2016 п.</b> <b>6.2.20</b>инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу СП 59. <b>13330.2016 п.</b> <b>6.2.20</b> Каждая безопасная зона здания или сооружения должна быть оснащена необходимыми приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН, аварийным освещением, устройством двусторонней речевой и/или видеосвязи с диспетчерской, помещением пожарного поста или помещением</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.</p> <p><b>СП 59.13330.2016 п. 6.2.28.</b></p> <p>Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, С, Г, У)			Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности путей движения внутри здания, оценено, как частично доступно для инвалидов и МГН, что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности предусмотреть комплексное размещение и донесение информации в доступной форме (на доступном, понятном языке) людям с нарушением восприятия, с нарушением зрения и с нарушением слуха, и обустроить пути эвакуации для инвалидов и МГН.

Необходимо организовать ситуационную помощь и оборудовать место ожидания помощи для инвалидов и МГН. Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;
- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
- провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте.

Данные мероприятия должны быть согласованы с общественной организацией инвалидов.





**Фото № 9**



**Фото № 10**



Фото № 11



Фото № 12



Фото № 13



Фото № 14

**I. Результаты обследования:  
5.Санитарно-гигиенических помещений**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		нет/есть/	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная Комнат	есть	№ 15,16 17,18 ; 19;20		<b>1,2 и 3 этаж,</b>  <b>Санузел для МГН</b> - оборудованное санитарно- гигиеническое помещение для МГН; - смеситель с раздельным управлением горячей и холодной водой;	К,О,С,Г	Оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для МГН:  - ширина не менее - 1,65 м., глубина – 2,2 м., ширина двери - 0,9 м., порог не более 0,014 мм.; - универсальная кабина: ширина – 2,2 м., глубина – 2,25 м. СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3;	

5.2				<ul style="list-style-type: none"> <li>- кнопка (SOS)вызова персонала рядом сунитазом;</li> <li>отсутствуют дублирующие информационныетаблички;</li> <li>- бочок унитаза закреплен;</li> <li>отсутствуетзеркало;</li> <li>- закреплены поручни рядом сунитазом;</li> <li>- имеется специальновыделенный писсуар;</li> <li>имеется свободное пространство рядом с унитазом длякресла-коляски;</li> <li>- имеютсякрючки для одежды и костылей;</li> <li>- имеются опорные поручнивокруг раковины.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- один из писсуаров расположен на высоте от пола не более 0,4 мили</li> <li>-применять писсуар вертикальной формы <b>СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3;</b></li> <li>- свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски;</li> <li>- предусмотрено рядом с унитазом пространство не менее 0,8 м. для размещения кресла-коляски;</li> <li>- закрепить при помощи прокладок из прочного материала бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины <b>СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3;</b></li> <li>- заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности;</li> <li>- смонтировать между унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны;</li> </ul>	
-----	--	--	--	--	--	---	--

						установить по периметру туалета, в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стене; разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей(крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе); разместить на стене рядом с унитазом диспансер для туалетной бумаги	
						диспансер для туалетной бумаги.	
	Душевая/ванная комната)	есть		<b>1,2и 3 этаж</b> Душевая/ванная комната - не оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН;			
	Бытовая комната (раздевалка)	есть	№ 13: 14	- отсутствуют специально выделенные шкафы в раздевалках для МГН.		места для хранения кресел-колясок;	
	ОБЩИЕ требования к зоне					Во всех зданиях, где имеются санитарно- бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых.	

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно – гигиенические помещения	ДП-И (К, О, С, Г, У) –			Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности санитарно-гигиенических помещений объекта оценено, как частично доступное для инвалидов и МГН, что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, необходимо оборудовать душевые, как минимум одно санитарно-гигиеническое помещение для МГН, в том числе для инвалидов категории (К,О) в соответствии нормативов. Доступные кабины (душевые) должны быть оборудованы «Кнопкой вызова помощи», системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).

Необходимо организовать ситуационную помощь и оборудовать место ожидания помощи для инвалидов и МГН. Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:

-внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;

-закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;

-провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте. Данные мероприятия должны быть согласованы с общественной организацией инвалидов.



**1 этаж**

**Фото № 15**



**Фото № 16**





**2 этаж**

**Фото № 17**



**Фото № 18**



**3 этаж**

**Фото № 19**



**Фото № 20**

**I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	№ 21,23; 24; 25		<p>Надписи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение на высоте</li> <li>• высота прописных букв</li> <li>•</li> </ul> <p>освещенность</p> <p>Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность</p>	К,О,С	<p>Тактильные средства информации о предоставлении услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота размещения</li> <li>• маркировка кабинетов приема со стороны ручки на поручнях лестниц</li> <li>• на кабинах санитарно-бытовых помещений</li> </ul>	установить в соответствии с нормативом
6.2	Акустические средства	есть	№ 22; 26		<p>на поручнях лестниц;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• на кабинах санитарно-бытовых помещений;</li> </ul> <p>- отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху</p> <p>- отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;</p> <p>;</p>	К.О,С	<p>Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м<sup>2</sup></p> <p>Световые текстовые табло для вывода оперативной информации</p> <p>Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы</p> <p>Речевые информаторы и маяки</p> <p>Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами</p>	<p>Установить</p> <p>Приобрести</p>

6.3	Тактильные средства	есть		<p>- отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях;</p> <p>- отсутствуют направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них;</p> <p>- отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров).</p>	К.О,С	<p>- разместить на каждом этаже, рядом с входом, в доступном месте, на контрастном от стены фоне мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля;</p> <p>- разместить рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях;</p> <p>- установить направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них;</p> <p>- разместить тактильную полосу направления движения, состоящую из нескольких параллельных прямых полос при движении прямо, диагональных полос на поворотах и с квадратными рифами перед преградами и дверьми ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52875;</p> <p>- перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней СП 59.13330.2016, п.5.1.1</p>	
	ОБЩИЕ требования к зоне				К.О,С		

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, С, Г, У)	нет		Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

### Комментарий к заключению:

Состояние доступности системы информации на объекте оценено, как доступное избирательное для инвалидов и МГН, что не обеспечивает полноценного нахождения их на объекте. Для обеспечения полной доступности услуг инвалидам (К, О, С, Г, У) необходимо разместить визуальную, акустическую, тактильную, доступную и понятную информацию на входе на территорию, в здание, на этажах, а также, разместить информацию об оказании услуг МГН на сайте учреждения. Изготовить памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте. Готовые памятки разместить в доступных местах на объекте.

Необходимо организовать ситуационную помощь и оборудовать место ожидания помощи для инвалидов и МГН. Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:

-внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;

-закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;

-провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте. Данные мероприятия должны быть согласованы с общественной организацией инвалидов.



Фото № 21



Фото № 22



Фото № 23



Фото № 24



Фото № 25



Фото № 26